

## Bilder des Grauens Teil 2



Lüftungsgitter stark mit Staub verlegt, Hygiene, Bakterien, starker Leistungsverlust



Lüftungsgitter stark mit Staub verlegt



Kanal hinter den Lüftungsgittern



Kanal in der Lüftungsstation Hygiene, Bakterienherde, welche über den Zuluftstrang in die Räumlichkeiten befördert wird



Kanal hinter den Stellklappen Hygiene, Bakterien



Kanal in der Lüftungsstation Hygiene, Bakterien

## Bilder des Grauens Teil 2



Lüftungszentrale Ventilator stark mit Staub verlegt, Hygiene, Bakterien, starker Leistungsverlust



Lüftungszentrale Ventilator und Ventilatorkasten stark mit Staub verlegt, Dämmmaterial stark beschädigt, wird über den Zuluftstrang in die Räumlichkeiten befördert (gesundheitsschädigend)