

BILDER DES GRAUENS Teil 3




Ventilator




Fettluftventilator



Innenseite einer Dunstabzugshaube



Lüftungskasten Fettluft



Stellklappen im Lüftungskasten




Dämmmaterial beschädigt (lungengängig)

BILDER DES GRAUENS Teil 3



Ventilator



Lüftungskasten



Rotationswärmetauscher total mit Staub u. Fettablagerungen verlegt.